

Lokalprogram

2025-06-18, UPN2025/104

Här nedan specificeras de rum och funktioner som önskas uppnås inom projektet. Befintliga och nya funktioner specificeras. Storlekar kan anpassas under förstudiens gång. Vissa kvm-storlekar och funktioner är specificerade i kravlistan från Ishockeyförbundet. Rummen som kravställs är sedan anpassade utifrån detta projekts förutsättningar.

Funktion	Antal lokaler	Yta (kvm)	S:a yta (kvm)	Kommentar från verksamheten	Samband	Krav / Förbättring	Kommentar krav / förbättring
Entré			474				
Entré	1	100	100	Yta för köbildning med avgränsningar och biljettscanning. Används som pausyta efter biljettinsläpp. Minst en tillgänglig entré. Biljetter skannas i entré - ingen biljettlucka.	Anslutning till toaletter, RWC, kiosk, pausutrymme.	Krav Ishockeyförbund	Krav: Uppfylls idag. Entréer/utgångar för publik, funktionärer och aktiva separeras i största möjliga utsträckning.
Toaletter	10	1,5	15	3st befintliga för damer, 3st befintliga för herrar. Tillkommande 2st för damer, 2st för herrar. Toaletter utan handfat. Handfat i förrum utanför.	Anslutning till pausutrymme och entré.	Krav Ishockeyförbund	Rekommendation för befintliga anläggningar, krav vid nybyggnation. Befintliga antalet toaletter kan inte understigas.
RWC	1	5	5	Unisextoalett. Befintlig ej enligt dagens krav och mått.	Anslutning till pausutrymme och entré.	Lagkrav	Befintlig RWC uppfyller inte dagens måttkrav.
Plats för urinoar	1	14	14	Antal urinoarer för 10 personer. Befintlig urinoar - plats för ca 5 personer.	Anslutning till pausutrymme och entré.	Krav Ishockeyförbund	Rekommendation för befintliga anläggningar, krav vid nybyggnation. Befintliga antalet urinoarplatser kan inte understigas såvida de inte ersätts med toaletter.
Paustrymme	1	300	300	0,2kvm/besökare (1500 besökare). Utökad yta samt i kombination med befintlig pausyta. Kan användas som entré vid insläpp.	Kan dela yta med yta för entré.	Krav Ishockeyförbund	Krav: minst 0.2kvm/åskådare. Förbättring: Saknas ordentliga ytor för besökare att kunna gå undan och ha paus.
Kiosk	1	10	10	Försäljning av drycker, snabbmat, godis, souvenirer m m.	Lucka åt två håll - till entréhall och ishall.	Krav Ishockeyförbund	Krav uppfylls idag. Förbättring: Ersättning för bättre flöden och ytor.
Konferens/pressrum/mediarum	1	30	30	Kan användas för både pressträff och generellt mötesrum.	bokas. Vid ihopbyggnad kan samlingslokal i Sandbrohallen	Krav Ishockeyförbund	Saknas enligt besiktningsprotokoll. Krav uppfylls inte idag.
Befintliga läktare				Mindre ombyggnad för att möjliggöra platser för rullstol. Befintliga platser för pressplatser.		Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag. Ombyggnation för tillgängliga rullstolsplatser.
Radio-/TV-rum				Befintlig yta, ingen ombyggnad.		Krav	Krav: uppfylls idag.
Gästade lags supportrar (separat del)			93	Obehöriga ska ej ha tillträde till området.	Område för gästade lags supportrar ska gå att stänga av från resterande hall och publik yta.		
Entré	1	7	7	Separat och avgränsad från övriga publika entréer. Biljetter skannas i entré - ingen biljettlucka.		Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag men används sällan.
Toalett	2	1,5	3	Unisextoaletter.	Anslutning till pausutrymme och entré.	Krav Ishockeyförbund	Saknas enligt besiktningsprotokoll. Krav uppfylls inte idag.
Paustrymme	1	30	30	Utformat för att uppnå s.k. "stängd arena", dvs utrymmet kan stängas av mot övriga läktardelar. 0,2kvm/besökare (150 besökare).	Kan dela yta med yta för entré.	Krav Ishockeyförbund	Saknas enligt besiktningsprotokoll. Krav uppfylls inte idag.

Yta för kiosk	1	3	Inget eget rum utan del av pausyta. Kiosklåda, liknande varuautomat fast bemannad. Skåp med hyllor och bänk på väggen. Plats för kaffeautomat, 3 torrvaror. Jalusi vid stängning av kiosk.		Krav Ishockeyförbund	Saknas enligt besiktningsprotokoll. Krav uppfylls inte idag.
Läktarsektion	1	50	Ståplats för minst 150 personer. Staket mot övriga publiksektioner minst 120cm - alternativt nät över 50 stolsrader.	Anslutning till pausutrymme och tillhörande funktioner för gästande supportrar.	Krav Ishockeyförbund	Saknas enligt besiktningsprotokoll. Krav uppfylls inte idag.
Frizon	1		Frizon mellan arrangerande lags klacksektion och gästande supportrar. Utformat så att de inte fysiskt 0 kan nå varandra.	Om läktare eller ytor för paus, etc, placerad bredvid de övriga besökarna behöver en frizon en avspärning placeras emellan.	Krav Ishockeyförbund	Saknas enligt besiktningsprotokoll. Krav uppfylls inte idag.
Stödfunktioner/administration			174			
Förråd (entré)	1	24	Yta för bl.a. avskiljare vid biljettkontroll och 24 möblering.	I anslutning till entrérum.	Förbättring	Förråd till lös möblering till entré.
Förråd (A-laget)	1	20	20	I anslutning till A-laget omklädningsrum.	Förbättring	Förbättring: Bättre fördelade flöden och ytor på mindre yta än de har idag.
Förråd (teknik)	1	6	6		Förbättring	Förbättrad arbetsmiljö.
Städförråd	1	4	4		Förbättring	Förbättrad arbetsmiljö.
Tvättstuga	1	12	12		Förbättring	Förbättrad arbetsmiljö.
Administrativ yta	1	8	Utrymme för administration inför, under och efter matcher. Samnyttjad funktion mellan hallarna. Delas idag med sjukvårdsrum, men bättre att ha en separat 8 del.		Förbättring	Ny funktion. Förbättrad arbetsmiljö.
Vaktmästarrum	1	16	16	Gärna dagsljus. Plats för administration och förvaring. Utblick mot entréer för Bahcohallen och Sandbrohallen	Lagkrav	Förbättring: Förbättrad arbetsmiljö för vaktmästarna med dagsljus och uppsikt över entréer. Dagsljuskrav på grund av stadigvarande arbetsplats.
WC och dusch (vaktmästare)	1	3	3	I anslutning till omklädningsrum	Lagkrav	Uppfylls idag.
Omklädningsrum (vaktmästare)	1	6	6	I anslutning till Vaktmästarrum	Lagkrav	Uppfylls idag.
Sliprum (allmänt)	2	6	Plats för 2 slipmaskiner och 3 personer. Referens 12 Sandbrohallens sliprum.	Ett centralt placerad för besökande lag och allmänheten. Nära till omklädningsrum. Ett i anslutning till A-lagets	Krav Ishockeyförbund	Krav: Uppfylls idag. Förbättring: Förbättrad arbetsmiljö med större storlek.
Kansli	1	18	18	Administrativ yta för ESK Hockey. Dagsljuskrav.	Lagkrav	Befintlig funktion idag – ny plats på grund av förändrad planlösning. Dagsljuskrav på grund av stadigvarande arbetsplats.
Sjukvårdsrum	1	8	Plats för undersökningsbrets och plats för bår (för intagning av den skadade). Säker passage från spelyta till sjukvårdsrum. Plats för att även kunna användas som massagerum och dopingrum. Låsbara skåp - ett 8 för sjukvård och ett för dopingtest.		Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag. Ny placering för att möjliggöra annan planlösning. Kan även användas för dopingtester.
RWC och dusch (besökare administration)	1	5	5	kommunikationsytor för omklädningsrum	Lagkrav	Saknas idag tillgänglig toalett till besökare vid administrationen.
Utvisningsbås			Mått 400cm x 150cm.. Dimensionering enligt förbundskrav. Ingen ombyggnad - befintliga mått godkända.		Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag.

Sekretariat			150cm. (om befintliga inte uppfyller mått 550cm x 150cm). Dimensionering enligt förbundskrav. Ingen ombyggnad - befintliga mått godkända.		Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag.
Förråd (föreningar, under läktare)			Befintlig yta, ingen ombyggnad.		Oförändrat	Befintlig funktion, påverkas ej av
Förvaring av mål			Befintlig yta, avgränsas gentemot område för bortasupportrar. Plats för 8-12 mål.		Oförändrat	Befintlig funktion, påverkas ej av ombyggnation
Teknikrum (entré)	1	24	24 Undercentral och ventilationsrum.		Krav byggnad	
Teknikrum (länkbyggnad)	1	8	8 Undercentral och ventilationsrum.		Krav byggnad	
Teknikrum (befintliga)			Befintlig yta, ingen ombyggnad.		Krav byggnad	Befintlig funktion, påverkas ej av
Omlädningsrum			406,5			
Omlädningsrum (bokningsbara och juniorlag)	7	35	245 Plats för minst 25 personer och 18lpm. Krokarna och bänkar. Ett av omlädningsrummen med titthål för domare.	Ett av omlädningsrummen sammankopplat till mindre omlädningsrum för civilkläder.	Krav Ishockeyförbund	Krav 18lpm bänk – uppfylls inte idag. Minst 4st omlädningsrum. Rekommendation: minst 35km.
Omlädningsrum (A-laget)	1	35	35 Omlädningsrum 35kvm bör rymma minst 25 personer och ledare inkl. utrustning. Bänkar minst 18lpm och plats för bord centralt i rummet. Omlädningsrum till A-laget ska ha större omlädningsboxar för matchkläder.	Sammankopplat till mindre omlädningsrum för civilkläder.	Förbättring	Förbättring: Bättre fördelade flöden och ytor på mindre yta än de har idag.
Omlädningsrum civilkläder (A-laget och juniorlag)	2	9	18 Mindre omlädningsrum för civilkläder, krokarna och bänkar.	Sammankopplat till större omlädningsrum.	Förbättring	Förbättring: Bättre fördelade flöden och ytor på mindre yta än de har idag.
Omlädningsrum (domare)	1	24	24 Plats för minst 15-20 personer. Krokarna och bänkar. Titthål för domare.		Krav Ishockeyförbund	Ny funktion jämfört med befintligt. Krav: Uppfylls idag. Förbättring: Extra omlädningsrum – nära för Sandbrohallen att låna. Agerar även som domarrum vid matcher av olika kön.
Omlädningsrum (juniortränare/lärare)	1	10	10 Plats för 7 omlädningssskåp.			Befintlig funktion idag – ny plats på grund av förändrad planlösning
Omlädningsrum (A-laget tränare)	1	7	7 Plats för 2-3 personer.			Förbättring: Bättre fördelade flöden och ytor på mindre yta än de har idag.
WC	9	1,5	13,5 Ett rum per större omlädningsrum.	Sammankopplat till omlädningsrum.	Krav Ishockeyförbund	
Dusch	9	6	54 Ett rum per större omlädningsrum. Plats för 4 duschar. Mindre duschrum till mindre omlädningsrum - plats för 2 duschar.	Ej inblick från omlädningsrum till duschrum.	Krav Ishockeyförbund	Förbättring: separata duschar för att underlätta bokning, utrymning via dörrar istället för fönster
Restaurang			10,5			
WC	1	1,5	1,5	Förrum innanför RWC och WC	Förbättring	Befintlig funktion idag – ny plats på grund av förändrad planlösning
RWC	1	5	5	Förrum innanför RWC och WC	Lagkrav	Saknas idag tillgänglig toalett till
Förrum	1	4	4		Förbättring	Befintlig funktion idag – ny plats på grund av förändrad planlösning
Restaurang och kök			Befintlig yta, ingen ombyggnad.		Oförändrat	
Generellt						
Säker inpassering			Ombyggnad för att säkerställa en säker in-/utpassering från omlädningsrum till isen. Får ej korsa/gå förbi publik. Separata entréer för bortalag, hemmalag och domare till isen.		Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag men kan förbättras.

Länk			Kommunikationsyta mellan Bahcohallen och Sandbrohallen.	Korridor från sidoentré i Bahcohallen till korridor vid toaletterna i Sandbrohallen.	Förbättring	Förbättring: Länk mellan hallarna för att underlätta vid aktiviteter där båda hallarna nyttjas, för vaktmästare som rör sig mellan byggnaderna och för samnyttjande av funktioner.
Komplementbyggnad			60			
Garage och förråd	1	60	60	Ersättning av utdömda skjulbyggnader som rivs bakom Bahcohallen.	Lagkrav	Befintliga skjulbyggnader utdömda och behövs för att kunna riva dem och säkerställa en god utrymning. Förbättring: ny förvaring av förråd och utrustning i garage.
Totalt lokalbehov BRA	73		1218			
Totalt lokalbehov LOA (x1.2)			1461,6			
			0			
Utemiljö (Parkering)			0			
Uppställningsplats ambulans			0		Krav	Krav: uppfylls idag.
Parkering domare			0	Avskild från publika parkeringsytor och berörda fordon. Omedelbar närhet till uttalad entré för domare. Området fritt från publik.	Krav Ishockeyförbund	Krav: uppfylls idag.
Ny serviceväg			0	Servicevägg runt Sandbrohallen för ismaskiner och leveranser	Förbättring	Säkrare trafikmiljö framför entréer.
Tillgängliga parkeringar	5		0	1 parkeringsplats vid huvudentréer, 4 stycken mellan Bahcohallen och Sandbrohallen.	Lagkrav	Lagkrav: max 25m från entré. Byggnation av länkbyggnad innebär ny placering.